

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ
«Сушиновский детский сад»
Ж.А.Герман
Приказ № О-2 от «10» января 2017г.



АКТ
обследования
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСП)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Сушиновский детский сад"

№ _____
от «10» января 2017г.
Муниципальное образование Уярский район Красноярского края

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Сушиновский детский сад"
- 1.2. Адрес объекта 663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с.Сушиновка, ул. Школьная, д. 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, площадью 544,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 4694,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1973, год последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 - текущего ремонта: ежегодно;
 - капитального ремонта: не установлена
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
 - 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Сушиновский детский сад"; краткое наименование: МБДОУ "Сушиновский детский сад"
 - 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Школьная, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Основными видами деятельности организации является:
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в

группах общеразвивающей направленности;
• присмотр и уход за воспитанниками.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): отсутствует

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300м.

3.2.2. время движения (пешком): 7-8мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет): визуальная

3.2.6 перепады высоты на пути (есть (описать); нет): есть – неровная автомобильная дорога

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»

** Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная, «ВНД» - доступность временно не организована.

Категории инвалидов:

Г - инвалиды с нарушениями слуха

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

С - инвалиды с нарушениями зрения

У - инвалиды с нарушениями умственного развития

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ.

Данный ОСИ доступен условно для инвалидов и других МНГ (для инвалидов с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован пандусом; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Ремонт (капитальный)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ремонт (капитальный)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Индивидуальное решение с ТСП в рамках капитального ремонта. Технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Ремонт (текущий, капитальный)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт (капитальный). Технические решения невозможны</i>
6	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	<i>Ремонт (текущий). Индивидуальное решение с ТСП в рамках капитального ремонта</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Ремонт (текущий)</i>
8	Все зоны и участки	<i>Индивидуальное решение с ТСП в рамках капитального ремонта</i>

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Планируемый период проведения работ: по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-И» (доступно частично избирательно)

Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

А) Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).

Б) Техническая экспертиза.

В) Разработка проектно-сметной документации.

Г) Составление локальных сметных расчетов.

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Е) Другое.

4.5. Информация размещена на официальном сайте организации: detsadsu.ru.

(адрес сайта)

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения к акту обследования объекта социальной инфраструктуры:

- 1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту;
- 2) Результаты обследования входа (входов) в здание;
- 3) Результаты обследования путей движения в здании;
- 4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта;
- 5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений;
- 6) Результаты обследования системы информации и связи на объекте;
- 7) Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации);
- 8) Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий ;
- 9) План-схема местности (территория, прилегающая к зданию) с нанесением необходимых обозначений;
- 10) поэтажные планы здания с паспорта БТИ и схемы эвакуации с нанесением необходимых обозначений;
- 11) Схема безопасного маршрута к зданию МБДОУ «Сушиновский детский сад».

Руководитель рабочей группы:

Должность заведующий

Верхова
(Подпись)

Верхова

Члены рабочей группы:

Орлов

Зубарева О.В.

заведующий хозяйством _____

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Совета ДООУ

директор Бельцова Светлана Васильевна
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией

Приложение 1
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной
инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для
инвалидов и предоставляемых услуг № _____
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Сушиновский детский
сад" от _____ г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)

наименование объекта, адрес объекта: _____ здание МБДОУ "Сушиновский детский сад";
663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул.
Школьная, д. 11

N п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствуют фиксаторы на калитки	С, К, О	Установить фиксаторы	Работы в рамках капитально- го ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1	а)Отсутствует предупреж- дающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию; б)Ширина пути не соответствует менее 1,8м в)Отсутст- вуют бордюры по краям пешеходных путей	К, СО	а)Нанести предупреж- дающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию; б)Расширить пути движения на территории в)Установить бордюры	Работы в рамках капитально- го ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный), уличный,	нет	-	-	-	-	-	-

	на территорию объекта							
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами	все		

II. Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	структурно-	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			на плане	N плана	
Территория, прилегающая к зданию (участок)		«ДУ»	1, 2	1	Ремонт (капитальный)

<*> Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и предоставляемых услуг № _____ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Сушиновский детский сад" от _____ г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ

наименование объекта, адрес объекта: _____ здание МБДОУ "Сушиновский детский сад";
663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Школьная, д. 11

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	1	2а	Отсутствуют поручни	О, С	Устройство поручней	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Пандус (наружный)	нет		2а	Пандус отсутствует	К	Устройство пандуса	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2а	Соответствует требованиям		Не требуется	Не требуется
4	Дверь (входная)	есть	3	2а	Ширина двери не соответствует	К, О, С	Установить дверь согласно	Работы в рамках капитальн

					ет размерам 0,9м; отсутствуют фиксаторы в положении «открыто/з акрыто»; пороги более 0,025м; нет защитной противоуда рной полосы		норм по размерам бес порогов с защитной противоуда рной полосой с фиксаторам и в положении «открыто/з акрыто»	ого ремонта по мере выделени я финансов ых средств
5	Тамбур	есть	4	2а	Соответств ует требования м	-	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключате ли и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	Все	Установить выключате ли и розетки согласно требования	Работы в рамках капитальн ого ремонта по мере выделени я финансов ых средств

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	N плана	
Вход в здание	«ДУ»	1 2 3 4	2а	Ремонт (капитальный)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной
инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для
инвалидов и предоставляемых услуг № _____
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Сушиновский детский
сад" от _____ г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (в т.ч.
ПУТИ ЭВАКУАЦИИ)**

наименование объекта, адрес объекта: _____ здание МБДОУ "Сушиновский детский сад";
663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул.
Школьная, д. 11

N п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N плана	Содер жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер жание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль)	есть	5	2а; 2б; 2в	Соответствует требованиям		Не требуется	Не требуется
2	Лестница (внутри здания)	есть	8	2а; 2б; 2в	а) Не соответствует ширина марша меньше 1,35; б) Отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон; в) Отсутствуют боковые бортики	К О, С С	а) Ширину марша изменить не возможно б) Монтаж поручней; в) Установить боковые бортики	а) Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; б, в) Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Пандус (внутри здания)	нет			Не соответствует	К, О, С	Устройство пандуса	Технические решения

					ширина марша		не возможно	невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Устройство лифта не возможно	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Дверь	есть	9, 10	2а; 2б; 2в	а)Отсутствуют фиксаторы в положении «открыто/закрыто»; б)пороги высотой более 0,025м; нижняя часть двери не имеет защитной противодарной полосы	К, О, С	а) Установить двери с фиксаторами «закрыто/открыто»; б) Убрать пороги; в)Установить защитную противодарную полосу на металлопластиковые двери (8)	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		2а; 2б; 2в	Соответствуют требованиям	Все	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	Все	Установить выключатели и розетки согласно требованиям	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ плана	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	5, 8, 9, 10	2а; 2б; 2в	Индивидуальное решение с ТСР в рамках капитального ремонта; Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно частично условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (1)

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и предоставляемых услуг № _____ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Сушиновский детский сад" от _____ г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) вариант I - ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

наименование объекта, адрес объекта: _____ здание МБДОУ "Сушиновский детский сад"; 663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Школьная, д. 11

N п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	2а	Пороги в дверных проемах более 0,025м	К	Устранение порогов при возможности	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				а) Отсутствуют информирующие обозначен	С	а) Установить информирующие таблички с	а) Работы в рамках текущего

ия помещени й		дублирующ ими рельефным и знаками	ремонта по мере выделен ия финансо вых средств б)Работ ы в рамках капитал ьного ремонта по мере выделен ия финансо вых средств
б)Выключ атели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	К, О, С	б)Установи ть выключате ли и розетки согласно норм	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N плана	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	"ДУ"	11	2а	Ремонт (текущий, капитальный)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно функциональной зоны (целевого назначения здания) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (2)

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и предоставляемых услуг № _____ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Сушиновский детский сад" от _____ г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)

вариант II- МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА

наименование объекта, адрес объекта: _____ здание МБДОУ "Сушиновский детский сад"; 663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Школьная, д.11

Наименование функциональнопланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Места приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N плана	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (3)

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и предоставляемых услуг № _____ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Сушиновский детский сад" от _____ г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ
(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)
вариант III- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

наименование объекта, адрес объекта: _____ здание МБДОУ "Сушиновский детский сад";
663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Школьная, д. 11

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и предоставляемых услуг № _____ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Сушиновский детский сад" от _____ г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

наименование объекта, адрес объекта: _____ здание МБДОУ "Сушиновский детский сад";
663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Школьная, д. 11

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значим о для инва лида (категори я)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	12	2а; 2б; 2в	а) Не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; отсутствует аварийной освещение. б) Имеются пороги при входе в туалетные комнаты; отсутствуют краны рычажного и нажимного действия; нет пространства рядом с унитазом для размещения кресла-коляски; отсутствуют	К, О, С К, О, С	а) Устройство кнопки вызова; устройство аварийного освещения б) Устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); устройство поручней и опор; устройство крючков для одежды, костылей и т.п.	а) Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. б) Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

					поручни и опоры; отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. в)Отсутствует кабина личной гигиены женщин	К, О, С	в)Устройства комнаты личной гигиены возможны	в)Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				а)Отсутствуют информирующие таблички о помещении; б)Розетки и выключатели расположены на высоте 0,8 м.	К; С; О	а) Установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами; б)Установить розетки и выключатели согласно	Все работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N на плане	
Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	12	2а; 2б; 2в	Ремонт (капитальный); Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условная (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и предоставляемых услуг № _____ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Сушиновский детский сад" от _____ г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ**

наименование объекта, адрес объекта: _____ здание МБДОУ "Сушиновский детский сад";
663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Школьная, д. 11

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N на плане	Содер жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер жание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть			а)Недоста точное количество визуальн ых средств, неправиль ное их располож ение; б)Отсутст вует электронн ое табло с бегущей строкой с возможно стью звукового оповещен ия; в)Часть информац ии, располож енной на информац ионных	К, С	а)Обновить информаци онные таблички помещения и специалист ах согласно требования м; б)Приобрес ти и установить электронно е табло в)Обеспечи ть доступност ь для прочтения лицами ОВЗ	Все работы в рамках отекущего ремонта по мере выделени финансов ых средств.

				стендах не читаема для лиц с ОВЗ		информаци и, расположен ной на стендах	
2	Акустические средства	есть		Отсутству ет система голосовог о оповещен ия (радиоруб ка)	С	Обеспечить установку голосового оповещени я	Индивиду альное решение с ТСР
3	Тактильные средства	нет		Отсутству ют тактильн ые средства предупре ждения об опасноств ах	С	Установить тактильные средства предупреж дения об опасностях	Индивиду альное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутству ет система предупре ждения световая, синхронн о со звуком	С, Г	Установить дублирующ ую световую сигнализац ию в здании	Индивиду альное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <1> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <2> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N плане	на N плана	
Система информации на объекте	«ДУ»			Ремонт (текущий); Индивидуальное решение с ТСР в рамках капитального ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

1 Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

2 Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором:
- текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (система информации и связи на объекте) оценено как доступно условная (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и предоставляемых услуг № _____ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Сушиновский детский сад" от _____ г.

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Муниципальное образование: Уярский район Красноярского края ***

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сушиновский детский сад»	разработан	_____ года	* Оценка состояния доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию Данный ОСИ доступен условно для инвалидов и других МНГ доступно условно (для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата; с нарушениями зрения; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и предоставляемых услуг № _____ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Сушиновский детский сад" от _____ г.

ИНФОРМАЦИЯ

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование: Уярский район Красноярского края

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования (тыс. руб.) предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий				
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной	в 2017 году	в 2018 году	в 2019 году	в 2020-2025 г.г.	в 2025-2030 г.г.
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сушиновский детский сад»	разработан	_____ года					